Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

OZNAČOVÁNÍ

1. Váhy podléhající postupům posuzování shody

1.1 Tyto váhy se opatřují:

a) při postupu podle § 3 českou značkou shody doplněnou o poslední dvojčíslí roku, ve kterém byla tato značka připojena, nebo při postupu podle § 4 označením CE, k němuž se připojuje identifikační číslo autorizované osoby a poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo toto označení připojeno.

Výše uvedené označení a nápisy musí být na vahách umístěny zřetelně blízko sebe,

b) zelenou nálepkou ve tvaru čtverce o rozměrech nejméně 12,5 mm x 12,5 mm, opatřenou velkým písmenem „M“, černě vytištěným,

c) následujícími nápisy:

- číslem certifikátu o schválení typu při postupu podle § 3 nebo při postupu podle § 4 číslem ES certifikátu o schválení typu, pokud existují,
- značkou nebo názvem výrobce,
- třídou přesnosti umístěnou v oválu nebo mezi dvěma horizontálními linkami spojenými dvěma polokroužky,
- horní mezí váživosti ve tvaru Max ...,
- dolní mezí váživosti ve tvaru Min ...,
- ověřovacím dílkem ve tvaru e = ...

a popř. dále:

- výrobním číslem,
- identifikační známkou na každé jednotce, pokud se váhy skládají z oddělených, ale propojených jednotek,
- dílkem stupnice, pokud se liší od e, ve tvaru d = ...,
- horní mezí přičítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = + ...,
- horní mezí odčítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = - ...,
- nosností, pokud se liší od Max, ve tvaru Lim ...,
- dílkem tárovacího zařízení, pokud se liší od d ve tvaru d_T = ...,
- speciálními teplotními limity ve tvaru ...°C/ ...°C,
- poměrem mezi nosičem zatížení a zatížením.

1.2 Váhy musí být příslušně upraveny pro umístění nápisů. Nápisy nesmí být možné odstranit bez jejich poškození a tyto nápisy musí být viditelné v normální provozní poloze vah.

1.3 Tam, kde je použit štítek s údaji, musí být možné tento štítek zaplombovat, ledaže jej nelze sejmout bez jeho zničení. Pokud je štítek zaplombovatelný, musí být možné na něj umístit kontrolní značku.

1.4 Nápisy Max, Min, e, d musí být také uvedeny v blízkosti indikace výsledků, pokud tam již nejsou umístěny.

1.5 Každé zařízení na měření zátěže, které je připojeno nebo může být připojeno k jednomu nebo více nosičům zatížení, musí být opatřeno odpovídajícími nápisy, které se vztahují k těmto nosičům zatížení.

2. Ostatní váhy

Ostatní váhy musí být opatřeny:

- značkou nebo názvem výrobce,

- horní mezí váživosti ve tvaru Max ... .

Tyto váhy nesmějí být opatřeny nálepkami uvedenými v bodě 1.1, písmeno b).

3. Symbol omezeného používání

Tento symbol sestává z velkého písmene „M“ černě vytištěného na čtvercovém červeném pozadí o délce strany minimálně 25 mm se dvěma protínajícími se úhlopříčkami tvořícími kříž.